



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001
Yayın Tarihi: 15/11/2023
Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: 00


TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzzenleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP	Risk Derecesi				O	S	RP	Risk Derecesi					
1	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişilerce kontrol edilmemesi, bakımlarının yapılmaması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm, yangın	Elektrik tesisatının periyodik kontrol kayıtları bulunmamaktadır.	Örnek Görsel	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik tesisatı yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, kontrollere dair kayıtlar tutulmalı ve muhafaza edilmelidir. Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere; bütün elektrik tesisatı bir yıl geçmeyen süreler içinde yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve bakıma tabi tutulmalıdır.	2 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
2	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Elektrik Tesisatının topraklama ölçümünün yapılmamış olması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	Elektrik topraklama tesisatının periyodik kontrol kayıtları bulunmamaktadır.	Örnek Görsel 	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	1-Elektrik topraklama tesisatı yetkili elektrikçiler tarafından yılda bir kez kontrol edilmelidir. 2-Tüm elektrikli makinelerin gövdelerinde topraklama olmalıdır ve periyodik olarak kontrolleri yapılmalıdır.	2 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
3	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Teknik personelin kaçak akım rölelerini iptal etmesi	Elektrik çarpması, yangın, yaralanma, ölüm	Uyarı levhaları mevcut değildir.	Örnek Görsel 	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Teknik personelin enerji kesintilerine dayanamayarak; kaçak akım rölelerinin giriş ve çıkışlarının köprülenerek ya da besleme kesicilerinin düşürülerek kaçak akım korumasını iptal etmesine karşı eğitim verilmeli, uygun levhalar asılarak önlem alınmalıdır.	1 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
4	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Kaçak akım rölelerinin açma akım ve açma sürelerine ilişkin test belgelerinin yapılmamış olması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm, yangın	İşyeri içerisindeki kaçak akım rölelerinin test belgeleri bulunmamaktadır.	Örnek Görsel 	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	İşyerinde bulunan kaçak akım rölelerinin açma akım ve açma sürelerine ilişkin test belgeleri olmalıdır. Kaçak akım rölelerinin kontrol ettiği tüm noktalardan ölçümler alınarak test işlemi gerçekleştirilmelidir. Hangi kaçak akım rölesinin ne kadar sürede devreye girdiği bilinmelidir. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma akımı hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun değilse değiştirilmelidir.	2 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
5	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Elektrik panosu kapağı veya iç koruma kapağının bulunmaması veya açık olması	Elektrik çarpması	Elektrik panosundaki iç kapağın açık görülmüştür.	Örnek Görsel 	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik panoları kapakları veya iç koruma kapaklarının herhangi bir elektrik çarpmasına karşın standartlara uygun şekilde yerinde bulunmalı ve kilitlenmeli.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
6	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Metal gövdeli elektrik pano kapaklarının topraklama tesisatının ölçümünün yapılmaması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	Topraklama ölçümleri yapılmamıştır.	Örnek Görsel 	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Metal gövdeli elektrik pano kapaklarının gövde topraklama ölçümleri en az yılda 1 kez yetkili kişilere yaptırılmalıdır.	2 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No: İSG-RD-001
Yayın Tarihi: 15/11/2023
Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
7	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Elektrik panolarının trafo önünde paspas olmaması	Elektrik çarpması ve ölüm	Elektrik trafo ve pano önlerinde yalıtkan paspas değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Elektrik trafo ve panolarının önüne yalıtkan paspas temin edilmeli, delinmesi, ıslanması yada kirlenmesi engellenmelidir. Hasar gören paspaslar yenisi ile değiştirilmelidir.	1 Ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	S	RP					O	S	RP					
8	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Uyarı levhalarının olmaması	Elektrik çarpması	Elektrik trafo vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili olmayan çalışanların girişini engelleyecek uyarı levhaları asılmadığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Trafo, santral vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili çalışanlar dışındakilerin girişlerinin engellenmesi amacı ile uyarı levhaları asılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
9	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Uyarı levhalarının olmaması	Elektrik çarpması	Elektrik trafo vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili olmayan çalışanların girişini engelleyecek şekilde etrafı kapatılıp uyarı levhaları asılmalı.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Trafo, santral vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili çalışanlar dışındakilerin girişlerinin engellenmesi amacı ile etrafı kapatılmalı ve uyarı levhaları asılmalı.	1 ay	1	4	4	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili		
10	Genel	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması	Acil durumlarda (yangın, doğal afet vb.) yaralanma, ölüm, maddi kayıplar.	Acil durum planı mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	İşveren tarafından; acil durum planları hazırlanmalıdır. İşveren; işyerlerinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanımına sahip ve özel eğitilmiş en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. Hazırlanan acil durum planı işveren ve çalışanlar tarafından okunmalıdır.	2 hafta	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili		
11	Genel	Acil Durumlar	Acil durum tatbikatı yapılmaması	Yangın, doğal afet vb. tehlikelerde yaralanma, ölüm	Acil durum tatbikatı yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	İşverenin; acil durumlara müdahale için gerekli eğitim ve tatbikatları yaptırması ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlaması gereklidir. Acil durum tatbikatları en az yılda 1 kez yapılmalıdır.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili		
12	Genel	Acil Durumlar	Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaralarının görünür yerlere asılmaması	Acil duruma neden olan olaya ilişkin yetkili kişilere haber vermenin gecikmesi durumunda; maddi kayıp, yaralanma, ölüm	Acil durum panosu mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	2	Yüksek Risk	Acil durumlara ilişkin telefon numaraları görünür yerlere asılmalıdır.	1 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili		



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
13	Genel	Acil Durumlar	Yeterli sayıda ilkyardım eğitimi almış personel bulunmaması	Bir kaza veya yaralanma olduğunda gerekli olan müdahalenin yapılamaması sonucu yaralanma, ölüm	İlkyardım eğitimi almış personel mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Yeterli sayıda kişiye ilkyardım eğitimi alınmalı ve ilkyardım eğitimlerinin mevzuata uygun olarak yinelenmesinin sağlanması gerekmektedir. İşveren, çalışan sayısındaki değişikliği kontrol ederek yeteri kadar çalışana bu eğitimi aldurmakla yükümlüdür.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
14	Genel	Acil Durumlar	Deprem öncesinde gerekli önlemlerinin alınmaması, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili çalışanların bilgilendirilmemesi	Yaralanma, ölüm	Deprem esnasında devrilmeye, düşmeye sebep verebilecek dolaplar, eşyalar ve ekipmanlar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Deprem esnasında devrimeye, düşmeye sebep verebilecek eşyalar ve ekipmanlar sabitlenmeli, düşmeye sebebiyet vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Deprem esnasında yapılması gerekenler ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanlara eğitim verilmelidir.	1 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
15	Genel	Acil Durumlar	Diğer acil durum gerektiren hallerde (sel, sabotaj, fırtına/hortum vs.) çalışanlara nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapılmaması	Yaralanma, ölüm	Acil Durum Eğitimleri ve Acil Durum tatbikatları yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Fakültede meydana gelebilecek olan afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda çalışanların neler yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirme ve Acil Durum Eğitimleri yapılmalı ve yılda en az 1 kez Acil Durum Tatbikatları yapılmalıdır.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
16	Genel	Acil Durumlar	Acil toplanma noktasının belirlenmemiş olması	Acil durumlarda müdahale güçlüğü, sayım yapılamaması, yaralanma, ölüm	Acil toplanma noktası belirlenmemiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	1) Güvenli bir noktanın acil durum toplanma alanı olarak belirlenmelidir. 2) Belirlenen alanın tüm personele bildirilmesi gerekmektedir.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
17	Genel	Acil Durumlar	Acil çıkış yollarının önlerine geçiş engelleyici malzemeler konulması	Acil durumlarda çarpma ve düşme, gev tahliye sonucu yaralanma veya ölüm	Acil çıkış yollarına malzeme istif yapıldığı görüldü.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Acil çıkış yollarının önlerine malzeme konulmamalıdır.	2 hafta	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
18	Genel	Acil Durumlar	Yangın söndürme dolaplarında yabancı cisimler bulunması	Acil durumlarda yangına müdahale edilememesi sonucu yaralanma, ölüm ve maddi kayıplar	Yangın söndürme dolaplarına malzeme depolanmıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Yangın dolapları içerisine malzeme konulmamalı ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.	sürekli kontrol	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzenleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
19	Genel	Acil Durumlar	Yangın söndürücü ekipmanlarının olmaması veya hasarlı olması	Yangına müdahale edilememesi veya geç müdahale edilmesi sonucu yaralanma, ölüm ve maddi kayıplar	Yangın söndürme ekipmanlarının olması gereken yerde olmadığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Yangın söndürme tüplerinin noksanlığı oluşabilecek acil durumlara müdahale edilememesine sebep olacağından mevzuatlar gereği bulundurulması ve çalışır halde olması gerekmektedir.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
20	Genel	Acil Durumlar	Yangın söndürme tüplerinin kullanılacak durumda olmaması	Acil durumlarda yangına müdahale edilememesi sonucu yaralanma, ölüm ve maddi kayıplar	Yangın tüplerinde basınç düşüklüğü ve periyodik kontrol tarihinin geçtiği görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Yangın söndürme tüplerinin noksanlığı oluşabilecek acil durumlara müdahale edilememesine sebep olacağından mevzuatlar gereği bulundurulması ve çalışır halde olması gerekmektedir.	1 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
21	Genel	Acil Durumlar	Yangın algılama ve ihbar sisteminin periyodik kontrolünün yapılmaması	Acil durumların geç farkedilmesi sonucu yaralanma, ölüm ve maddi kayıplar	Periyodik kontrol mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Yangın algılama sistemlerinin periyodik kontrolleri ve bakımı, en az yangın söndürme sistemlerinin düzenli bakımları ve kontrolleri kadar önemlidir. Algılama dedektörlerinin önü tıkanabilir, tozlanabilir veya nemden ötürü işlevini yitirebilir. Bu nedenle inaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yangın algılama sistemlerinin yılda en az 1 kez bakımdan geçirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
22	Genel	Atıklar ve Çöp Kontrolü	Atıkların uzaklaştırılması ve depolanması işleminin yanlış yapılması	Temizlik ve hijyenin yetersiz olması sonucu salgın ve bulaşıcı hastalıklar	Çöp kutularının açık olduğu, çöplerin kutulardan taştığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çöp kutuları kapaklı ve ayak pedalı olmalıdır. Çöp kovaları her gün mutlaka boşaltılmalı ve etkili ve yeterli bir şekilde temizlenmelidir.	1 Ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
23	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Dağınık halde bulunan kablolar	Çalışma ortamında bulunan kablolarla takılıp düşme sonucu yaralanma ve iş kazaları	Dağınık halde bulunan kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çalışma alanında kullanılan kablolar takılma ve düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmalı, açıkta kablo bırakılmamalıdır.	2 hafta	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
24	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Dağınık halde bulunan kablolar	Çalışma ortamında bulunan kablolarla takılıp düşme sonucu yaralanma ve iş kazaları	Dağınık halde bulunan kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çalışma alanında kullanılan kablolar takılma ve düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmalı, açıkta kablo bırakılmamalıdır.	2 hafta	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
25	Genel	Tertip-düzen	Düşme, tehlikesi bulunan malzemeler	devrilme bulunan malzemenin devrilmesi sonucu yaralanma	Uygunsuz istiflenme yapıldığı görüldü.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Devrilme, düşme tehlikesi olan malzemeler çalışma alanından çıkarılmalı veya uygun şekilde sabitlenmelidir.	2 hafta	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	R					O	Ş	RP						
26	Genel	Acil Durumlar	Araç park yönünün yanlış olması	Acil durumlarda geç tahliye, kargaşa, maddi hasarlı kaza	Araç park yönü uygun değildir, uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Acil Durumlarda yaşanabilecek karmaşıklıkla önlenebilmek için araçlar "Çıkış Yönünde" park edilmelidir. Uyarı levhaları asılmalıdır	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
27	Genel	Zemin	Kaygan zemin	Kayma, yaralanma	düşme, Zemin yapıdadır, temizlik sonrası uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Portatif uyarı levhaları temin edilmeli ve temizlik sonrasında kullanılmalıdır.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
28	Genel	Merdivenler	Merdivenlerde kaydırmaz olmaması	Düşme sonucu yaralanma, ölüm	Merdivenlerde kaydırmaz mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır. Merdivenler düzenli olarak kontrol edilmeli, yıpranmış hasar görmüş bantlar yenisi ile değiştirilmelidir.	sürekli kontrol	1	4	4	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
29	Genel	Ortam	Merdivenlerde emniyet ağı bulunmaması	Düşme sonucu yaralanma, ölüm	Galeri boşluğu bulunan merdivenlerde emniyet ağıları mevcut değildir		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Galeri ve merdiven boşluklarında düşmelere karşı etkili çözüm olan güvenlik ağıları ile önlem alınması gerekmektedir	sürekli kontrol	1	4	4	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
30	Genel	Paneller	Kişilerin üzerine panel düşmesi	Yaralanma	Düşmüş veya kırılmış tavan panelleri mevcuttur		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Düşmüş veya kırılmış tavan panellerinin onarımı yapılmalıdır.	2 hafta	1	3	3	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
31	Genel	Paneller	Kişilerin üzerine panel düşmesi	Yaralanma	Düşmüş veya kırılmış tavan panelleri mevcuttur		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Düşmüş veya kırılmış tavan panellerinin onarımı yapılmalıdır.	2 hafta	1	3	3	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
32	Genel	Koridorlar	Tertip-düzen eksikliği	Malzemenin devrilmesi, takılma düşme yaralanma	Koridorda istiflenmiş temizlik malzemeleri mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Tertip düzen sağlanmalıdır. Gereksiz malzemeler uzaklaştırılmalıdır. Koridorlarda istifleme yapılmamalıdır.	2 hafta	1	3	3	4	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	R					O	Ş	RP						
33	Genel	Ortam	Tertip-düzen eksikliği	Yaralanma, ölüm	Tehlikeli oluşturacak mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Vidası gevşemiş veya deforme olmuş pencerelerin bakım ve onarımı yapılmalıdır. Kırık cam vb yüzeyler yenilenmelidir.	2 hafta	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
34	Genel	Ortam	Tertip-düzen eksikliği	Yaralanma, ölüm	Tehlikeli oluşturacak mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Güvensiz ortam oluşturacak alanlar işaretlenmeli ve tehlike yok edilene kadar insanların ulaşmaları engellenmelidir.	2 hafta	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
35	Genel	Ortam	Tertip-düzen eksikliği	Takılma, düşme, yaralanma	Tehlikeli oluşturacak materyaller veya ortam mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Tertip düzen sağlanmalıdır. Güvensiz ortam oluşturacak alanlar işaretlenmeli ve tehlike yok edilene kadar insanların ulaşmaları engellenmelidir. Kırık sath ve basamaklar onarılmalıdır.	2 hafta	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
36	Genel	İlaçlama	Düzenli olarak yetkili kişiler tarafından ilaçlama yapılmaması, bilinçsiz, kontrolsüz ve düzensiz ilaçlama yapma veya ilaçlama yapmama nedeniyle, haşerelerin çoğalması	Hijyenik olmayan ortam koşulları, sağlık sorunları	Düzenli ilaçlama yapılmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü önlem alınmalı, yok edilmesi için gereken ensektisit, rodentisit maddeler kullanılmalı, üremeyi kolaylaştıran şartlar yok edilmeli, yuvaları yakılarak bozulmalı, uygun aralıklarla ensektisit uygulaması yapılmalıdır.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
37	Genel	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları	İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmaması	İş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilememesi	Bilgilendirme amaçlı bu madde eklenmiştir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Yetkililerce iş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları tutulmalıdır ve önceki iş kazaları referans alınarak ileride olabilecek kazaların önüne geçilebilmesi sağlanmalıdır.	gerçekleşmesi halinde	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
38	Genel	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları	İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK ya bildirilmemesi	İdari sorumluluk ve ceza	Bilgilendirme amaçlı bu madde eklenmiştir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	İş kazası ve meslek hastalığı tespit edildikten sonraki 3 iş günü içerisinde www.sgk.gov.tr adresinden iş kazası ve meslek hastalıkları bildirim formu ile elektronik olarak yapılmalıdır.Bu konu hakkında işverenler ve	gerçekleşmesi halinde	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
39	Genel	Temizlik-Hijyen	Çalışma alanının düzenli ve yeterli bir şekilde temizlenmemesi	Temizlik ve hijyenin yetersiz olması sonucu salgın ve bulaşıcı hastalıklar sonucu çalışanların hastalanması, halk sağlığını tehdit eden durumların oluşması.	İşletmenin genel durumunun en etkili seviyeye getirilmesi sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	İşin yapıldığı alanda temizlik düzenli olarak yapılmalı ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanmalıdır. İşletmeye özgü Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı oluşturulmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. Temizlik işleri için talimat hazırlanmalı, çalışanlara okutulup imzalatılmalıdır.	sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001
Yayın Tarihi: 15/11/2023
Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	RP	Risk				O	Ş	RP	Risk					
40	Genel	Sağlık	Ecza dolabının bulunmaması veya boş olması	İlk yardım gerektiren durumların meydana gelmesi halinde gerekli müdahalenin yapılamaması	İlk yardım malzemeleri mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	İlgili alanlarda ecza dolabı olmalı ve gerekli malzemeler liste halinde bulundurulmalıdır. Periyodik olarak kontroller yapılmalı ve malzemelerin son kullanma tarihleri de kontrol edilmelidir.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
41	Genel	Sağlık	Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması	Sağlık riski ve meslek hastalıkları	Periyodik sağlık muayeneleri yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak en az 5 yılda bir sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Ancak hekimin öngörmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
42	Genel	Sağlık	Çalışanların işe girişte sağlık kontrollerinin (işe giriş muayeneleri) yapılmaması	Yaralanma, meslek hastalığı, maddi hasar	Çalışanlar işe başlamadan işe giriş muayeneleri yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	İşe giriş olması halinde	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
43	Genel	Sağlık	Çalışanlara tetanoz aşısının yapılması	Çalışanların hastalanması, ağır yaralanma	Tetanoz aşısı yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Temizlik personellerine ve teknik hizmet personellerine tetanoz aşısı yapılmalıdır. Aşı yaptırmak istemeyen çalışanlara "Aşı Red Formu" imzalatılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
44	Genel	Eğitim	Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınması	Yapılan işle ilgili bilgi eksikliği sonucu yaralanma, meslek hastalığı. İş güvenliği kural ve talimatlarına uyma süresinin uzaması sonucu çalışmada güvenlik kültürünün gelişmemesi.	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yapılmıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Çalışanlara Temel İSG eğitimlerinin verilmesi, yapılan çalışmalara uygun ek eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Çalışmaya başlayacak her yeni personel için, işbaşı yapmadan önce Temel İSG Eğitiminin alınması sağlanmalıdır.	3 yılda 1 kez	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
45	Genel	Eğitim	Acil Durum Eğitimi verilmemesi	Acil Durum sırasında personelin bilgisizlik sonucu panik yaşaması, yaralanma, ölüm	Acil durum eğitimi yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Çok Yüksek Risk	Personele acil durumlar sırasında ne yapması gerektiği konusunda eğitim verilmeli ve eğitimle ilgili belgeler kayıt altına alınarak muhafaza edilmelidir. Düzenli olarak eğitimler yenilenmelidir.	2 ay	1	5	5	3	Orta Seviye Risk	Birim İşveren Vekili			
46	Genel	Eğitim	Çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alınması	İş kazası, yaralanma, ölüm	Yüksekte çalışma eğitimi yapılmamıştır. Saha gözetimi sırasında yüksekte çalışma yapıldığı görülmüştür fakat yapılması durumunda belirtilen tedbirler alınmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 'Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışanlara yüksekte çalışma ile ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilmelidir.' Özellikle yüksekte çalışma işlerinde çalışan personel yüksekte çalışma eğitimi almadan çalıştırılmamalıdır.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU					Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	R	RP					RD	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet		
47	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların yapılan işe uygun kaymaz tabanlı ayakkabı, çelik burunlu ayakkabı v.b. kullanmaması	Yaralanma, uzuv kaybı	Saha gözetimi sırasında temizlik, elle taşıma, bakım-onarım vb işler görülmüştür. İlgili işler yapıldığı sırada belirtilen önlemler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Elle kaldırma yapılan işlerde ve ağır yük taşınan çalışmalarda kullanılması için çelik burunlu ayakkabı, zeminde kayma riski olduğu durumlarda kaymaz tabanlı ayakkabı temin edilip, çalışanların bu koruyucuları kullanması takip edilmelidir. Elektrik işlerinde çalışan personellere yalıtkan elektrikli ayakkabısı temin edilmelidir.	sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
48	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların; kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaması.	Cilt,göz ve solunum yollarında iritasyon meydana gelmesi ve meslek hastalıkları.	Saha gözetimi sırasında temizlik, ilaçlama vb işler görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Çalışanların kimyasal maddelerle çalışmaları esnasında eldiven, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalı, kullanımının takibi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
49	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların; kişisel koruyucu donanım kullanmaması	Meslek hastalığı	Saha gözetimi sırasında KKD kullanımı gerektiren işler gözlenmiştir. Temizlik, ilaçlama, bakım-onarım vb işler sırasında KKD kullanımı zorunludur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Tüm çalışanlara yaptıkları işe ve fiziksel özelliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanım temin edilmeli ve kullanımı denetlenmelidir.	sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
50	Genel	Bakım-Onarım Faaliyetleri	Uyarı levhalarının olmaması	Elektrik çarpması, yaralanma, ölüm	Bakım onarım işleri için uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Bakım onarım işleri sırasında pano çevresine uyarı levhaları konularak çalışanlar bilgilendirilmelidir.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
51	Genel	Bakım-Onarım Faaliyetleri	Etiketleme-kilitleme yapılmaması	Elektrik çarpması, yaralanma, ölüm	Bakım-onarım işleri sırasında belirtilen önlemler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Tüm bakım onarım çalışmalarında, çalışanları makinelerden ya da elektrik akımından kaynaklanacak risklere karşı korumak amacıyla kilitleme-etiketleme sistemi kullanılmalıdır.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
52	Genel	Psikososyal Risk Faktörleri	İşyerinde stres	Huzursuzluk, moral-motivasyon düşüklüğü, işine kendini verememe	İşyerinde yapılan gözlemlerde; çalışanlarda huzursuzluk, moral-motivasyon düşüklüğü görülmemiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Personel ile yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanmalı, çalışanlara iş ile ilgili sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri anlatılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
53	Genel	İlaçlama	İş yerinde bulunan haşerat ve hayvanlar	Haşerat ısırması ve hayvan saldırısı	İş yerlerinde düzenli ilaçlama yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Tespit edilen yerler için ilgili belediye ile iletişime geçip önlem alınması gerekir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
54	Genel	Çevresel Zararların Önlenmemesi	Kampüs içerisinde açık bırakılan menhol kapağı	İnsan düşmesi, araç lastiğinin düşmesi	Kampüs içerisinde açık kalan menhol kuyularına personellerin düşmesi		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Menhol kapakları çalışmaya ara verildiğinde kapatılmasına özen gösterilmeli. Açık kalan menholler çevresel tedbirler alınarak işaretlenmeli	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
55	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Alçak gerilim panolarının kapağının kilitli olmaması	Elektrik çarpması ile yaralanma, ölüm	Yetkisiz personel ve 3. şahısların müdahalesi		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	AG panoları altında yalıtkan paspas bulundurulmalıdır. Pano kapakları kilitli şekilde tutulmaktadır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
56	Genel	Acil Durumlar	Acil Durumlarda Kgs sistemli kapıların devre dışı kalmaması	Tahliyenin sağlanamaması	Acil durum yolları ve kapıları tesis edilmiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Acil durumlarda Kgs sistemi devre dışı kalması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
57	Genel	Acil Durumlar	Yangın pompalarının çalışmaması	Yangının söndürülememesi	Periyodik olarak bakımları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Yapılan bakım planlarının takibinin yapılması, yangın tatbikatlarında sulu söndürme sistemlerinin de çalıştırılması	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
58	Genel	Acil Durumlar	Binalardaki taşıyıcı sistemleri ve duvarlarda çatlaklar	Binanın deprem vb etkilerle yıkılması nedeniyle göçük	Bina analizleri yapılmalı, her sene acil durum tatbikatları yapılmakta ve acil durum eğitimlerinin içerisinde deprem ile ilgili Güvenli Yaşam Eğitimleri verilmektedir		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Yapı kontrolü yaptırılarak,kontrol neticesinde uygun olmayan binaların tespiti ve gerekli bakım, onarım çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
59	Genel	Acil Durumlar	Deprem	Panik nedeni ile güvensiz ortam oluşması	Her sene acil durum tatbikatları yapılmakta ve acil durum eğitimlerinin içerisinde deprem ile ilgili "Güvenli Yaşam Eğitimleri" verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Deprem ve tahliye tatbikatlarının daha etkin olmasının sağlanması için farklı senaryolarda tatbikatlar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
60	Genel	Acil Durumlar	Fırtına	Cisimlerin düşmesi, çarpması	Fırtınada uçabilecek cisimlerin sabitlenmesi sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Belirlenen şiddete sahip rüzgarlı havalarda açık alanda dikkatli olunması yönünde çalışanlara bilgilendirilme yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	RP					O	Ş	RP					
61	Genel	Kimyasalların Depolanması	Parlayıcı ve patlayıcı Maddeler	Patlama ve yangın	Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ayrı yerlerde depolanmakta, MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formları depolandığı yerde bulunmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Saha denetimlerinde bina kontrollerinin artırılması gerekmektedir. Tespit edilen uygunsuz durumlar giderilmeli veya ilgili birimlere iletilmelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
62	Genel	Acil Durumlar	İlk yardım uygulamalarının yetkisiz kişilerce yapılması	Yanlış müdahale	İlk yardım belgesi olan personeller görevlendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	İlk yardım personeli eksikliği varsa giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
63	Genel	Acil Durumlar	Salgın hastalık	Çalışanların hastalanması	Personellerin periyodik sağlık gözetimi yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışanlara eğitim, talimat ve bilgilendirme yapılmalıdır. Sağlık gözetimleri periyodik olarak yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
64	Genel	Acil Durumlar	Araçların acil çıkış güzergahına park edilmesi	Acil durumlarda kaçış zorluğu	Konuyla ilgili bilgilendirme mailleri atılmalıdır. Park eden personeller uyarılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Uygunsuzluğun devamı durumunda idari yaptırım uygulanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
65	Genel	Acil Durumlar	Yangın tüplerinin yerlerinin değiştirilmesi	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi	Kontrol listeleri ile takip edilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmelidir. Uygunsuzluğun devamı durumunda idari yaptırım uygulanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
66	Genel	Acil Durumlar	Yangın dolaplarının yetkisiz kişilerce kullanılması	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi	Kontrol listeleri ile takip edilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmelidir. Uygunsuzluğun devamı durumunda idari yaptırım uygulanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
67	Genel	Acil Durumlar	Yaşlı, gebe ve engelli müşterilerin toplanma alanına yönlendirilmemesi	Acil durumlarda kaçış zorluğu	Acil durum tatbikatları yapılmakta ve bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Kat tahliye sorumluları belirlenmeli görevlendirmeler yapılmalıdır. Acil		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Çalışan personel yaşlı, gebe ve engelli müşteriler ile ilgili dikkati artırıcı bilgilendirme eğitimleri verilmelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	R	Risk Derecesi				O	Ş	RP	Risk Derecesi					
68	Genel	Acil Durumlar	Acil çıkış kapısı ve kaçış yollarının belirlenmemesi	Tahliyenin sağlanmaması	Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	İşaretlemeleri eksik olan veya tadilat nedeniyle değişen güzergahlar kontrol edilerek güvenlik birimine bildirilmelidir. Sadece tavan ve duvar da değil ayrıca zemine de yeterli işaretlemelerin yapılması, mevcut olan işaretlemelerde yeterli bir aydınlatma olmalıdır. Acil durum çıkışlarının ışıklandırma ya da etiketlemeyle daha belirgin hale getirilmesi fısırdur yapılması, personel Yangın algılama, söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılarak aktif hale getirilmeli ve tatbikat yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
69	Genel	Acil Durumlar	Yangın söndürme sistemlerinin yetersiz olması	Yangının söndürülmemesi	İşyerinde kuru kimyevi tozlu TS 862'e uygun yangın söndürücü bulunmaktadır. Yeterli sayıda bulundurulmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk		sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
70	Genel	Acil Durumlar	Uygunsuz yangın merdivenleri	Acil durumlarda tahliye güçlüğü	Uygun olmayan yangın merdivenleri tespit edilip ilgili birimlere bildirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Uygun olmadığı tespit edilen kaçış merdivenlerinin acil durum yönetmeliğine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
71	Genel	Acil Durumlar	Acil eylem planı eksikliği ve güncellenmemesi	Acil durumlar esnasında panik, izdiham	Katlarda kaçış planları bulunmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Bir tehlike halinde çalışanların neleri yapacağı, hangi yollardan nasıl kaçılacağı, nerede toplanacağı, kimlere nasıl haber verileceği gibi hususları belirtilen bir acil durum eylem planı hazırlanmalı, bu plan işçilere öğretilmeli, belirli aralıklarla uygulamalı eğitim yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
72	Genel	Acil Durumlar	Acil durum tatbikatlarının yapılması	Acil durumlar esnasında panik, izdiham	Acil durum tatbikatları her yıl yapılmakta ve bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Tatbikatların yapıp yapılmadığı kontrol edilmeli ve uygulamada görülen aksaklıklar tespit edilerek uygunsuzluklar giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
73	Genel	Acil Durumlar	Aşırı yağış	Binalara su basması	Her sene acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Binalarda sel baskınları için tahliye kuyuları bulunmalı pompa yardımıyla tahliyesi yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Tahliye kuyularındaki pompaların bakımlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Tespit edilen uygunsuz durumlar ilgili birimlere iletilerek giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
74	Genel	Acil Durumlar	İrtibat telefonlarının ilgili yerlerde belirlenmemesi	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi	Acil durumda ulaşılması gereken irtibat telefonları çalışanlar ve ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde asılı veya yazılı olarak belirtilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Kontrol listeleri ile bina denetimi yapılarak eksiklikler tamamlanması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
75	Genel	Acil Durumlar	Kimyasal madde dökülmesi	Kimyasal maddeye maruziyet	Kimyasal maddelerin MSDS lerine uygun kişisel koruyucu donanımları temin edilmelidir. Kimyasal kullanılan ortamlarda göz duşu bulundurulmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Uygun depolama koşullarının sağlanması ve personelin kimyasal kullanımı ile ilgili bilinçlendirmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU															DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet		
								O	Ş	R	Risk Derecesi				O	Ş	RP	Risk Derecesi						
76	Genel	Acil Durumlar	Yangın söndürme cihazının kullanımının bilinmemesi	Yangın anında müdahalenin gecikmesi	Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Yangın tatbikatlarında ve eğitimlerde kullanım detayları gösterilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Uygulanmalı eğitimler ve tatbikatlar artırılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
77	Genel	Acil Durumlar	Acil durum planındaki ilkyardım ekibinde görevli personelin tanınmaması	Müdahalenin yapılamaması, gecikmesi	Acil durum planlarında ilk yardım personelleri tanımlanmaktadır. Her yıl acil durum tatbikatı yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Her yıl yapılan acil durum tatbikatlarında ilk yardım personelinin etkin katılımı sağlanmalıdır. Acil durum ekip listeleri binalarda görünür yerlere asılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
78	Genel	Acil Durumlar	Acil durum tatbikatlarına çalışanın katılmaması	Tahliyenin sağlanmaması	Acil durum tatbikatlarına tüm personellerin katılımı sağlanmalıdır. İSG eğitimlerinde acil durumlar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Acil durum tatbikat ve eğitimlerinde konuyla ilgili bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
79	Genel	Acil Durumlar	Bina elektriğinin kesilmesi	Karanlık nedeni ile güvensiz çalışma ortamı	Jeneratörün otomatik olarak devreye girmesi sağlanmalıdır. Acil durum işaret lambaları belirlenen alanlara konulmalıdır. Acil durum planlarında enerji kesilmesinde uygulanacak prosedür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Jeneratör bakımının düzenli yapılması sağlanmalıdır. Bina denetimlerinde acil durum lambalarının kontrolleri yapılmalı, arıza veya eksiklik tespit edildiğinde ivedi bir şekilde bakımı yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
80	Genel	Acil Durumlar	Alarm sisteminin çalışmaması	Hırsızlık ve sabotaj	Alarm sistemleri kontrol ve test edilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Alarm sistemleri çeşitli firmalar tarafından kurulmuş periyodik kontrollerinin devam etmesi sağlanmalı, ilgili birimler tarafından da sistemlerin test edilmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
81	Genel	Acil Durumlar	İş kazası sonrası panik	İlk yardım müdahalesinin gecikmesi	Tüm personele iş kazası sonrası yapılacaklar hususunda eğitim ve bilgilendirme yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Acil durum tatbikat ve eğitimlerinde konuyla ilgili bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
82	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Elektrik panolarında bulunan çıplak baralar	Elektrik çarpması	Panolarada bulunan baralar boyanmalıdır veya makaron geçirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Boyanmayan ya da makaron geçirilmeyen baraların tespit edilerek baraların boyanması veya panonun yenilenmesi sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
83	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Elektrik panolarında yetkili elektrik personelinin bulunmaması	Elektrik çarpması	Elektrik pano kapakları kilitli tutularak yetkisiz kişilerin müdahalesine izin verilmemelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik pano kapakları üzerinde yetkili kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU															DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	R					O	Ş	RP							
84	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Enerji panosunda yapılan tadilat işleri sonrasında şemanın güncellenmemesi	Elektrik çarpması	Kablo ve sigortaların etiketlenmesi yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Tadilatı yapan birim yeni bağlantıya göre kat ve ana dağıtım panoları için güncellemesini yapmalıdır. Aynı birim kablo ve sigortaların etiketlenmesini de güncellemelidir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
85	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Kullanılan elektrikli ekipmanların toplam gücünün kurulu güçten fazla olması	Yangın	Panolarda kaçak akım rolesi ile termik röle birlikte kullanılmalıdır.Toprak lama ve elektrik tesisat kontrolü periyodik olarak yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Bölgesel elektrik kullanım gücünün de elektrik şebekesinin bağlı olduğu panonun gücünü geçmemesi gerekir.Kontrol ve takibin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
86	Genel	Şiddet	Güvenlik görevlilerinin personeller veya 3. şahıslarla tartışması	Darp	1.ÖGG'lere "Görev Yeri Özel Talimatı" ve "Nokta Nöbet Talimatı" tebliğ edilmiştir. 2. ÖGG'lere işg konusunda eğitim verilmiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Güvenlik personelinin psikolojisinin takip edilmesi ve eğitimlerin devam etmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
87	Genel	Acil Durumlar	Kamera sisteminin çalışmaması	Hırsızlık, sabotaj	Kamera sistemlerinin anızaları güvenlik görevlileri tarafından ilgili birime bildirilmelidir. Kamera sistemlerinin bakımları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Kontrol listeleri ile takibin sağlanması gereklidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
88	Genel	Acil Durumlar	Güvenlik zafiyeti	Hırsızlık, sabotaj	Çevre duvarı,demir pamaklık, aydınlatma, kamera ve alarm sistemi marifetiyle fiziki tedbirler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Kamera sistemi olmayan binalara kamera sistemi kurulmalı, fiziki önlemleri eksik olan binalar varsa bunların tespit edilerek fiziki tedbirlerin artırılması ve güvenlik personeli bulundurulmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
89	Genel	İlaçlama	İlaçlamada Kimyasal Madde kullanımı	Zehirlenme ve Alerjik Hastalıklar	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları temin edilmiştir, firma personelinin bilgilendirilmesi için hizmetçi uygulamalı eğitimleri verilmekte		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışma gözetimi yapılarak, uygunsuz çalışmalara izin verilmemelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
90	Genel	Temizlik-Hijyen	Temizlik sonrası oluşan kaygan zemin	Kayma, düşme	Kaygan zemin tabelası kullanılmamıştır. Islak zeminler kurulanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Temizlik personellerine eğitim,talimat ve bilgilendirme yapılması. Temizlik kontrollerinin takibi yapılmalı ve uyarı levhalarının kontrolü sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
91	Genel	Temizlik-Hijyen	Güvenlik tedbirlerini almadan yapılan cam temizliği	Yüksekten Düşme	Cam temizliği öncesinde alınacak tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Gerekli durumlarda sepetli araç temini sağlanmalıdır. Cam temizliği yapan personele yüksekte		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışmaya başlamadan önce iş izin sistemi ve güvenli çalışma sistemleri oluşturularak hazırlık yapılmalıdır. Uygun olmayan çalışma durumunda çalışmanın durdurulması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	R	P				O	Ş	R	P					
92	Genel	Temizlik-Hijyen	Elektronik cihazların temizliğinin yapılması	Elektrik çarpması	Teknik ekip gözetiminde yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Elektrikli cihazlar ıslak temizlik malzemesi ile temizlenmemelidir. Temizlik personeli temizliği enerji kesildikten sonra yapmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
93	Genel	Temizlik-Hijyen	Temizlik esnasında güvensiz yüksekte çalışma	Düşme	İSG eğitimlerinde bilgi verilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışmaya başlamadan önce iş izin sistemi ve güvenli çalışma sistemleri oluşturularak hazırlık yapılmalıdır. Uygun olmayan çalışma durumunda çalışmanın durdurulması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
94	Genel	Temizlik-Hijyen	Standartlara uygun olmayan kimyasal temizlik malzemesi kullanımı	Zehirlenme, Cilt Hastalıkları, alerjik reaksiyonlar	Temizlik İhalesi Şartnamesinde kullanılacak ürünlerin özellikleri belirtilmektedir. Kullanılan kimyasalların MSDS (Malzeme güvenlik formları) kontrol		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Kimyasal malzemelerin kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
95	Genel	Temizlik-Hijyen	Çay ocağında sıcak suyla çalışma	Sıcak su dökülmesi	Çay makinesi kullanma talimatı bulunmalıdır. Dökülmelere karşı uyarıcı işaretlemeler ilgili yerlere asılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çay kazanı kullanımı talimatı bulunmayan lokasyonların tespit edilmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
96	Genel	Temizlik-Hijyen	Temizlik ve hijyenin sağlanamaması	Enfeksiyon, alerjik reaksiyon	Temizlikler periyodik olarak yapılmaktadır. Kontrol listeleri ile takip edilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Temizlik için dezenfektan özelliği olan maddeler kullanılması ve denetimler yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
97	Genel	Temizlik-Hijyen	Çay kazanında elektrik kaçağı	Elektrik çarpması	Elektrik kaçaklarını önlemek için prizler kontrol edilmelidir ve kaçak akım rölesi bulunmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Elektrik tesisat kontrolleri takip edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
98	Genel	Temizlik-Hijyen	Havlu makinasının iç metal kısmına dokunma	Elektrik çarpması, kesikler	Arıza durumunda müdahale edilmeden Teknik Servis bilgilendirilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Cihaz üzerine uyarı etiketi yapıştırılmalı, yetkisiz kişilerce müdahalede bulunulmasına izin verilmemelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
99	Genel	Temizlik-Hijyen	Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılmaması	Bulaşıcı Hastalık	Yıllık olarak portör muayenesinin yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Portör muayenelerinin takibinin yapılması gerekmektedir. Hijyen eğitimleri verilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	R					O	S	RP						
100	Genel	Temizlik-Hijyen	Cam atıkların ortada bırakılması	Olası kazalara çalışanın maruziyeti	Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun hareket edilmelidir. Dönüştürülebilir atık kutularında biriktirilen malzemelerin belediye teslim edilmesi suretiyle.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
101	Genel	Temizlik-Hijyen	Temizlik personelinin KKD kullanmaması	Bulaşıcı hastalık, zehirlenme	İSG eğitimlerinde bilgi verilmelidir. KKD ekipmanları kullanılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
102	Genel	Temizlik-Hijyen	Hijyen eğitimlerinin verilmemesi	Bulaşıcı Hastalık	Hijyen eğitimleri verilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Eğitim almayan personellerin tespiti ve takibi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
103	Genel	Çevresel Etkenler	Kampüs içerisinde bulunan hayvanlar	Hayvanın saldırması, ısırması	Konuyla ilgili bilinçlendirme ve eğitim verilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Kampüs içerisinde saldırma ihtimali bulunan hayvanlar ile ilgili çalışma yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
104	Genel	Çevresel Etkenler	Trafo yakınında yürütme	Olası patlama, elektrik çarpması	Trafo çevresinde bilgilendirme tabelaları konulmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Riskli alanın insansızlaştırılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
105	Genel	Çevresel Etkenler	Çalışma alanında sivri, yabancı cisimlerin bulunması	Sivri ve yabancı cisimlerin batması	Çalışma alanının çalışma öncesinde ilgili personel tarafından dikkatlice analiz edilmesi sağlanmalı, tespit edilen sorun ve tehlikeler ilgili birim ve üniversite İSG.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Saha denetimleri düzenli aralıklarla yapılmalı, tespit edilen tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
106	Genel	Çevresel Etkenler	Riskli alanlarda ortam ölçümlerinin (gürültü, toz, radyasyon, aydınlatma, iş hijyeni, termal konfor) yapılmaması	Sağlık sorunları	Riskli alanlar için belirli periyotlarda talepler toplanarak ortam ölçümleri yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Ortam ölçümlerinin takibinin yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
107	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	İSG eğitimi almayan personelin çalışması	İSG bilincinin olmamasından kaynaklı yaşanacak sorunlar	Yıllık olarak Temel İSG eğitim planı yapılmakta ve sene içinde düzenli olarak tüm personel kapsayacak şekilde eğitimler verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Eğitime mazeretsiz katılmayanlar için ilgili amirlerince ifadelerinin alınması ve uyarı yazılarının yazılması, yıl sonu bitmeden yasal eğitimleri alması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenen Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	RP	Risk Derecesi				O	Ş	RP	Risk Derecesi					
108	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Ramakkala olay bildirilmemesi	İş kazasına dönüşmesi	Ramakkala olaylar işg koordinatörlüğüne bildirilmelidir. Sonrasında gerekli aksiyonlar alınmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Ramakkala olaylar bildirimi hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
109	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Uykusuzluk ve yorgunluk	Dikkat dağınıklığı	Eğitim ve bilgilendirme yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı ve sağlık gözetimi yapılmalıdır. Uykusuz çalışan tespit edildiğinde çalışmaya izin verilmemeli ve uykusuz çalışan yakın ve ciddi tehlike ile karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
110	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Mobbing	Psikolojik Sorunlar	İSG Sağlık eğitimlerinde mobing ile ilgili bilgi verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Psikolojik destek hizmeti verilmeli, çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
111	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	İş yetiştirme kaygısı	Stres, güvensiz hareketler	İşe göre çalışma planları oluşturulmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılarak uygunsuz çalışmalara izin verilmemelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
112	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Binada çocukların kontrolsüz dolaşması	Düşme, kayma	Düzenli duyurularla çalışanlar bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Çocukların çalışma alanlarında ebeveynleri olmadan dolaşmasına izin verilmemelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
113	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Bina merdiveninden inerken telefona bakılması, telefonla konuşulması	Düşme	Düzenli duyurularla çalışanlar bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Bina merdivenlerinde kaydırmaz bant ve korkulukların eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
114	Genel	İnsan Davranış ve Kabiliyetleri	Çalışma masasının dağınık bırakılması	Çalışma güçlüğü	Düzenli duyurularla çalışanlar bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışanlar işyeri ortamı tertip ve düzeni hakkında bilgilendirilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
115	Genel	İSG Faaliyetleri	İSG eğitimlerine katılmama	Güvensiz çalışma ortamının oluşması	İSG eğitim planlamaları yapıp birimler tarafından personellere duyuru yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Eğitime katılmayan personeller belirlenerek idari yaptırım uygulanmalıdır. Eğitime mazeretsiz katılmayanlar için birim amirlerince ifadelerinin alınması ve uyarı yazılarının yazılması, yıl sonu bitmeden yasal eğitimleri alması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	RP	Risk				O	Ş	RP	Risk					
116	Genel	İSG Faaliyetleri	Periyodik sağlık muayenelerinin zamanında yapılmaması	Sağlık sorunları	Periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Sağlık muayeneleri zamanında yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
117	Genel	Atıkların Depolanması	Tıbbi atıkların tıbbi atık kutularında muhafaza edilmemesi	Enfeksiyon	Tıbbi atıklar tıbbi atık kutusunda muhafaza edilmelidir ve belirlenen periyotlarda yetkili kuruluşlara teslim edilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Tıbbi atıklar belirlenen lokasyonda atık kutusunda toplanıp yetkili kuruluşların periyodik olarak bu atıkları almaları sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
118	Genel	İş Ekipmanı	Periyodik bakımı yapılmayan iş ekipmanı veya makine	Patlama, yangın, zehirlenme, elektrik çarpması	Periyodik olarak bakımları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Kontrol listeleriyle periyodik kontrollerin denetlenmesi, eksikliklerin tespit edilerek tamamlanması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
119	Genel	İşyeri Binaları	Kaydırmazlığı olmayan bina merdivenleri	Kayma, düşme	İç ve dış mekan kaydırmazlık bantları binalarda uygulanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Orta Seviye Risk	Tüm bina merdivenlerinde kaydırmazlık bantı yaptırılmış olmalıdır. Bina denetimlerinde tespit edilen yıpranmış ya da kaydırmaz bantı olmayan basamaklar ilgili uzmanlıktan talep edilmeli ve gerekli aksiyon alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
120	Genel	İşyeri Binaları	Asansörün aşırı yüklenmesi	Kabin düşmesi	Hesaplanan yük aşıldığında uyarı sinyali vermekte ve çalışmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Asansöre kapasitesinden fazla yük binilmesi konusunda bilgilendirilmesi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
121	Genel	İşyeri Binaları	Elektrikli ısıtıcıların yangına sebebiyet verecek şekilde konumlandırılması	Yangına,maddi hasar	Elektrikli ısıtıcıların devrilmeyecek, yangına sebep olmayacak şekilde konumlandırılması, kablolarının kaçığa sebep olmayacak durumda olmasının sağlanması		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Bina denetimlerinde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde ya da çalışanlardan bir tespit geldiğinde ilgili birime iletilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
122	Genel	İşyeri Binaları	Tuvaletlerin zeminlerinin ıslanması sonucu oluşan kaygan zemin	Kayıp düşme	Kaygan zemin işaret levhaları bulunmalı ve personelin eğitim alması sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Orta Seviye Risk	Tuvalet temizliklerinin periyodik olarak yapılması ve zeminlerin ıslak bırakılmaması, temizlik esnasında kaygan zemin levhası mutlaka gerekli yerlere koyulması, bina denetimlerinde gerekli uyarılar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
123	Genel	İşyeri Binaları	Vidalı gevşemiş pencereler	Çalışanın üstüne düşmesi	Bina kontrolleri düzenli yapılmalıdır. Arızalı olanlar talep açılarak giderilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışan bina pencere ve kapılarına müdahale etmemeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001
Yayın Tarihi: 15/11/2023
Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU															DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD Risk Derecesi				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD Risk Derecesi				Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP	Risk				O	Ş	RP	Risk					
124	Genel	İşyeri Binaları	Acil çıkış kapılarının açılmaması	Acil durumlarda çıkış yapılamaması	Düzenli aralıklarla acil çıkış kapıları kontrol edilmelidir. Uygunuz durumlar bina bakıma bildirilerek giderilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Acil çıkışların periyodik olarak kontrol edilmesi ve var ise tehlikeli durumların giderilmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
125	Genel	İşyeri Binaları	Çalışma ortamında bulunan sivri köşeler	Batma, kesme, zedelenme	Sivri, keskin yüzeyler gerekli işlemler yapılarak kontrol altına alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Sivri,keskin bölümlerin yumuşak malzeme ile kapatılarak bina denetiminin periyodik olarak yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
126	Genel	İşyeri Binaları	Engelli işaretlemelerinin olmaması	Takılıp düşme	Fakülte binlarımıza engelliler için yürüme yolları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Bina denetimlerinde bu durum tespit edilmeli, ilgili birime rapor edilmeli ve engelli yürüyüş yolu olmayan binalarımıza yaptırılması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
127	Genel	İşyeri Binaları	Çalışma ortamındaki toz	Enfeksiyon hastalıkları, alerjik reaksiyon	Çalışma alanlarının düzenli temizlenip hijyen sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Gerekli görülmesi durumunda ilgili yönetmeliğin belirttiği üzere toz ölçümü yapılmalıdır. Toza neden olan kaynak ortadan kaldırılmalıdır. Çalışma ortamında toz oluşturacak çalışmalar mesai dışı personelin olmadığı saatlerde yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
128	Genel	İşyeri Binaları	Tehlikeli durum bildirimlerinin yapılmaması	Olası kazalara çalışanın maruziyeti	Tehlikeli durumlar işveren vekiline, sorumlu amirlerine, bina sorumlularına rapor edilerek giderilmesi sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma alanı gözetimi yapılarak ilgili yerlere bildirilmeli, uygunuzluklar giderilmeli, bildirilmediği takdirde idari yaptırım uygulanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
129	Genel	İşyeri Binaları	Sabitlenmeyen florasan kapakları	Çalışanın üstüne düşmesi	Talep açılarak ilgili birimlere yönlendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Periyodik olarak kontroller yapılmalı ve uygunuzluklar giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
130	Genel	İşyeri Binaları	Ofis girişlerindeki tabelaların sağlam olmaması	Tabelaların düşmesi	Gözle kontrol yapılmaktadır. Uygunuzluklar tespit edildiğinde giderilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Tabelaların sağlamlıklarının belli periyotlarda kontrol edilerek kayıt altına alınması gereklidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
131	Genel	İşyeri Binaları	Fakülte binası etrafında yabancı otlar ve bitkiler	Yılan, akrep vb. hayvanların çalışanlara zarar vermesi	Periyodik olarak ve gerekli görüldüğünde otlar biçilmelidir. İlaçlama yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Denetimlerinde tespit edilen uygunuz durumlar ilgili birime aktarılarak gerekli aksiyonun alınması sağlanmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RISK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD				Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	R	Risk				O	Ş	RP	Risk					
132	Genel	İşyeri Binaları	Bina merdivenlerinde korkuluk olmaması	Merdivenden düşme	Korkuluğu olmayan ve riskli görülen merdivenlere korkuluk yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Bina denetimlerinde korkuluğu olmayan merdivenler tespit edilerek ilgili birime raporlanmalı ve bina bakım tarafından tehlikeli durumlar giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
133	Genel	İşyeri Binaları	Hijyenik olmayan çalışma alanları	Enfeksiyon, alerjik reaksiyon	Periyodik olarak bina ve eklentileri temizlenmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Periyodik temizlik kontrolleri takip edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
134	Genel	İşyeri Binaları	Çay ocaklarının çalışanlar tarafından kullanılması	Sıcak su dökülmesi	Çay işlerini yapan personele eğitim verilmelidir. Uyarıcı işaret ve levhalar asılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Çay ocakları çalışanlar tarafından kullanılmalıdır, çay işleri yapan personellerin koyduğu çaylar personel tarafından alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
135	Genel	İşyeri Binaları	Asansörün kapı sensörünün arıza yapması	Kapıya sıkışma	Asansörün periyodik muayene ve bakımları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Periyodik bakımların zamanında yapılması sağlanmalı, aylık bakımların ihmal edilmemesi, bina denetimlerinde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde ya da çalışanlardan bir tespit geldiğinde ilgili birime iletilmelidir. Arıza giderilene kadar kapatılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
136	Genel	İşyeri Binaları	Florasın lambaların kısa süreli yanıp sönməsi	Göz sağlık problemleri	Belirlenen yerlerde aydınlatma ölçümleri yapılmalıdır. Bina denetimleri yapılmalı, riskli durumlar ilgili birimlere bildirilip giderilmesi sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Bu şekilde olan yerler bina denetimlerinde veya çalışan şikayetlerinde tespit edilmeli ve göz sağlık problemi oluşturmayacak şekilde tekrar konumlandırılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
137	Genel	İşyeri Binaları	Farkedilmeyen yükseltiler	Kişilerin düşmesi	Yükseltiler sarı siyah bant ile işaretlenmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Denetimlerde tespit edilen bu yükseltiler azaltılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
138	Genel	İşyeri Binaları	Dar ve düzensiz çalışma alanları	Vücut travmaları, psikolojik rahatsızlıklar	Tespit edilen alanlar ilgili birimle görüşülerek düzenlenmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Ergonomik olmayan çalışma ortamlarının tespit edilmesi durumunda yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
139	Genel	Güvensiz Davranış	Ağır yük taşıma	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklar	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde personel bilgilendirilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Ağır yüklerin öncelikle kaldırma araçları kullanılarak kaldırılması ve taşınması sağlanmalıdır.Elle taşıma yapılması gerekli çalışmalarda yeterli sayıda çalışan ile çalışmalar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
140	Genel	Güvensiz Ortam	Rafların üst kısımlarına ağır yükler konulması	Ağır yüklerin ve rafın devrilmesi	Ağır yüklerin rafların alt kısmında istiflenmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Rafların bulunduğu alanların düzenli periyotlarla kontrol edilmeli, raflar ve dolaplar sabitlenmelidir. İSG ve işbaşı eğitimlerinde güvenli çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
141	Genel	Güvensiz Ortam	Rafların sabitlenmemesi	Yüklerin ve rafların devrilmesi	Raflar duvarlara sabitlenmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Rafların bulunduğu alanların düzenli periyotlarla kontrol edilmeli, raflar ve dolaplar sabitlenmelidir. İSG ve işbaşı eğitimlerinde güvenli çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
142	Genel	Ofis Faaliyetleri	Ekranlı araçlarla çalışmada ekranın göz hizasında olmaması	Bel ve boyun rahatsızlıkları	İSG sağlık eğitimlerinde ekranlı araçlarla çalışma konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı ergonomik ilkeler göz önüne alınarak dizayn edilmeli, çalışanlara pozisyon değişikliği ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
143	Genel	Ofis Faaliyetleri	Açık uçlu elektrik kabloları ve diğer kablolar	Elektrik çarpması, takılıp düşme	Bina elektrik panolarında topraklama, kaçak akım rölesi, sigorta paneli bulunmalıdır. Uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda tehlikeli ortama giriş engellenerek.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Bina kontrolü ilgili birim tarafından yapılmalıdır. Tehlikeli durum tespit edilmesi durumunda acilen önleyici faaliyet alınması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
144	Genel	Ofis Faaliyetleri	Elektrik prizlerinde kullanım harici cihazların unutulması	Patlama, yangın, elektrik çarpması	Konuyla ilgili bilgilendirme için duyurular yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Orta Seviye Risk	Bina denetimleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmelidir. Bina yapı ve bölümlerinde kaçak akım rölesi tesis edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
145	Genel	Ofis Faaliyetleri	Ergonomik olmayan sandalyede çalışma	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, dolaşım bozuklukları	İSG eğitimlerinde ergonomi ve belirli periyotlarda egzersiz yapma bilgisi verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Ergonomik sandalye temini ve ergonomi eğitiminin tekrarlanması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
146	Genel	Ofis Faaliyetleri	Çalışanların bilgisayar başında sürekli oturması	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları	İSG eğitimlerinde ergonomi ve belirli periyotlarda egzersiz yapma bilgisi verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Egzersiz yapılması hususunda personel desteklenmeli, ergonomik sandalye temin edilmeli, aktif dizinde çalışan bilgisayarlarda ayağa kalkma zamanı hatırlatıcıları yapılabilir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
147	Genel	Ofis Faaliyetleri	Statik elektrik	Elektrik çarpması	Konuyla ilgili bilgilendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Ofislerdeki zeminin statik elektriğe neden olmayacak malzemeden yapılarak ve uygun yerlere statik elektriği azaltan levhaların montajının yapılması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RISK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
148	Genel	Ofis Faaliyetleri	Masaların dağılık bırakılması	Çarpma, düşme	Konuyla ilgili bilinçlendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Bina denetimleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
149	Genel	Ofis Faaliyetleri	Uzun süre mouse kullanımı	Karpal tünel sendromu	İSG eğitimlerinde bilgi verilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Çalışma ortamı ergonomik ilkeler göz önüne alınarak dizayn edilmeli, çalışanlara pozisyon değişikliği ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
150	Genel	Ofis Faaliyetleri	Havalandırmanın yetersiz olması	Alerjik reaksiyonlar	Bina bakım personeli tarafından havalandırma sistemi bakımları yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Klima ve Havalandırma sistemlerinin periyodik muayenesi her yıl yapılmalı ve bakımları takip edilmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
151	Genel	Ofis Faaliyetleri	Kırık bardağın kullanılması	El kesilmesi	Kırık, çatlak vb. zarar görmüş malzemeler kullanılmamalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Periyodik olarak kontroller yapılmalıdır. Kırık çatlak bardaklar kullanılmamalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
152	Genel	Ofis Faaliyetleri	Ofislerde yüksek sesle konuşma	Stres	Konuyla ilgili bilinçlendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Yüksek Risk	Gerekli önlemler alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
153	Genel	Ofis Faaliyetleri	Sıcak içecek ile dikkatsiz giriş ve çıkış yapılması	Dökülmesi, yanması	Konuyla ilgili bilinçlendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Gerekli önlemler alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
154	Genel	Ofis Faaliyetleri	Masa üstünde bırakılan yiyecekler	Haşerelerin çoğalması, koku, hijyen	Konuyla ilgili bilinçlendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Gerekli önlemler alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
155	Genel	Ofis Faaliyetleri	Ziyaretçi veya çalışanlarımızın çocuklarının kontrolsüzce dolaşımı	Çocukların düşmesi	Konuyla ilgili bilinçlendirme için duyurular yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Gerekli önlemler alınmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU															DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	R					O	S	RP							
156	Genel	Ofis Faaliyetleri	Bilgisayar kablo bağımı çözmek için falçata kullanılması	El kesilmesi	Eğitimlerde işe uygun el aletlerini kullanma konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Mevcut önlemlere devam edilerek, çalışma ortamı gözetimi artırılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
157	Genel	Ofis Faaliyetleri	Hasarlı sandalyede çalışma	Çalışanın düşmesi	Bakımı yapılmayan sandalyelerin değişimi yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı gözetiminin artırılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
158	Genel	Ofis Faaliyetleri	Korumasız tavan aydınlatmaları	Çalışanların üstüne düşmesi	Ortamın çalışmaya uygun hale getirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Bina kontrollerinin yapılması, tespit edilen eksikliklerin ilgili birime bildirilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
159	Genel	Özel Politika Gerektiren Gruplar	Engelli personeller için uygun olmayan çalışma ortamı	Engelli personelin düşmesi, çarpması	Binalar engelli personel kullanımına uygun hale getirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamlarında başta giriş ve çıkışlar olmak üzere engelli kullanımına uygun olarak düzenlenmeli uygun yerlere uygun işaret ve ikaz levhalandırılmaları yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
160	Genel	Özel Politika Gerektiren Gruplar	Gebe çalışanın; ani darbeler, sarsıntıya, uzun süreli titreşime, gürültüye, maruz kalabileceği işyerlerinde çalıştırılmaları	Oluşabilecek sağlık sorunları	Gebe çalışanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde çalışmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
161	Genel	Özel Politika Gerektiren Gruplar	Gebe veya yeni doğum yapan çalışanların yalnız çalışması	Sağlık sorunları	Gebe veya yeni doğum yapan çalışanlar yalnız çalıştırılmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Orta Seviye Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
162	Genel	Özel Politika Gerektiren Gruplar	Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların, strese maruz kalması	Oluşabilecek psikolojik sorunlar	Gebe çalışanlar ilgili yönetmeliğe uygun çalışma ortamlarında çalışmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
163	Genel	Özel Politika Gerektiren Gruplar	Gebe çalışanların uzun süre ayakta veya uzun süre oturarak çalışması	Oluşabilecek sağlık sorunları	Gebe çalışanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde çalışmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Çalışma ortamı gözetimi yapılmalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD				Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
164	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Bina içerisinde mevcut elektrik tesisatını kontrol etmeden yapılan kırma-delme	Elektrik çarpması	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Kabul Edilebilir Risk	Fiziki ve elektriksel kontroller ile duvar içindeki elektrik güzergahının tespit edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
165	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Demontajı yapılan sistemlerin elektrik bağlantılarının sökülmemesi	Elektrik çarpması	Demontaj yapılan sistemlerin elektrik bağlantılarının söktürme işlemi yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Kabul Edilebilir Risk	Elektrik bağlantısı söktürmeyecek işe uygun bir şekilde bırakmak ve etiketlemeyle bağlantının söktürmediğini belirtmek veya kablolar toplanmasa bile sigorta tarafından kabloların demontajının yapılması gerekmektedir. İletkenler açık uçlu bırakılmamalıdır.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
166	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Eski elektrik panoları	Elektrik kaçağı	Eski elektrik panoları, yenileri ile değiştirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Kabul Edilebilir Risk	Eski, bakımsız elektrik panolarının tespiti ve değişimi için iş planının oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
167	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Eski tip şalter ve sigortalar	Patlama ve yangın	Akıma uygun şalter değişimi yapılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Kabul Edilebilir Risk	Uygun olmayan lokasyonların tespit edilip yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
168	Genel	Toplu Ulaşım Kullanımı	İş yerinin sağladığı ulaşım servisleri ile yolculuk	Trafik kazası	Personel taşıma yapan araçların ve şoförlerin denetlenmesi		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Kabul Edilebilir Risk	Üniversitenin sağladığı ulaşım servislerinin düzenli bakımı takip edilmelidir. Şoförlerin yetkin ve yetkinlik gerektiren tüm belgelere sahip olması ve tetkiklerinin tam olması gerekmektedir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
169	Genel	İşyeri Binaları	Ortak alanların kullanımı (Dinlenme alanı, asansör, tuvalet, kapı kulpu, mutfak vb.)	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Ortak alanlar dezenfekte edilmeli ve kişisel hijyene önem verilmeli		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Periyodik temizliğe dikkat edilmelidir. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
170	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Çalışanların birbirine biyolojik enfeksiyon (virüs) bulaştırması	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
171	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Toplu taşıma kullanımı sırasında 3. şahıslarla yakın temas	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



Doküman No:İSG-RD-001

Yayın Tarihi: 15/11/2023

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 00

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel/Örnek Görsel	Etkilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	Ş	RP					O	Ş	RP						
172	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Kurye, sipariş (yemek) getiren vb. çok fazla kişi ile temas eden 3. şahıslar ile temas	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
173	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Hasta kişilerin öksürük ve vucut sıvılarına temas etme	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
174	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Korona virüs belirtisi olan kişi/kişiler	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
175	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Yetersiz havalandırılan çalışma alanları	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Tüm çalışanlar kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi veya şüphesi durumunda işyeri hekimiyle irtibata geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği güncel bilgiler ışığında hareket edilmeye devam edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
176	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Kahve makineleri, su sebilleri, çay, kahve, bardak vb. ortak kullanımı	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	İş yerinde gıda için kullanılan araç gereçler ortak kullanılmamalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Gıda ürünleri ve aparatları bireysel olarak kullanılmalıdır. Yeterli miktarda dezenfekte edilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
177	Genel	Bulaşıcı Hastalık	Kalabalık ofislerde çalışma sonucu sosyal mesafenin korunamaması	Salgın hastalık (Covid 19 vb.) bulaşması	Kalabalık ofislerin seyreltilmesi gerekmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	3	Kabul Edilebilir Risk	Kalabalık ofisler seyreltilmeli ve yeterli miktarda havalandırılmalıdır. Ayrıca genel ve bireysel hijyene önem verilmelidir.	sürekli kontrol	1	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			